Утверждаю
Директор
ТОО «ABZ Group SHU»
_____ Дүйсебек А. Н.
"___" _____2026 год

ПРОГРАММА
Производственного экологического контроля для асфальтобетонного завода расположенного по адресу Шуский р-н., г.Шу, уч.кв. 019, уч.398.

г. Тараз 2026 год

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Асфальтобетонный завод	316621100	43.3416"СШ 73.4427" ВД	250840017380	23995	Производство горячих, теплых и литых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей для строительства	ТОО"ABZ Group SHU" город Астана, район Нура,улица Е15, дом 9, кв.186. БИН 250840017380, тел.8777 941 0599, +77777178171, email: tender.ns@mail.ru Каз.язык: "ABZ Group SHU" ЖШСАстана қаласы, Нұра ауданы, Е15 көшесі,9 үй, БСН 250840017380, тел тел.8777 941 0599, +77777178171, email: tender.ns@mail.ru	II категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	неопасные 20 03 01	передача стороней организаций
Смет с территории (20 03 03)	неопасные 20 03 03	передача стороней организаций
Металлолом (16 01 17)	неопасные 16 01 17	переработка самим организацией
Огарки сварочных электродов (12 01 13)	неопасные 12 01 13	передача стороней организаций

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	19
	из них:	
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Асфальтобетонный завод	Автотранспорт	6001	43.3416"СШ 73.4427" ВД	пыль неорганическая (SiO2 20-70%)	Щебень, мин.порошок, битум
	Выгрузка инертных материалов	6002		пыль неорганическая	
	Склад инертных материалов	6003		пыль неорганическая	
	Погрузчик	6004		пыль неорганическая	
	Выгрузка щебня 5-10 в бункер	6005		пыль неорганическая	
	Выгрузка щебня 10-20 в бункер	6006		пыль неорганическая	
	Выгрузка отсева ф 0-	6007		пыль неорганическая	
	Ленточный конвейер	6008		пыль неорганическая	
	Пересыпка с конвейе	6009		пыль неорганическая	
	Ленточный конвейер	6010		пыль неорганическая	

Асфальтобетонный завод	АБЗ (LB 1000)	0011	43.3416"СШ 73.4427" ВД	пыль неорганическая	Щебень, мин.порошок, битум
				оксид углерода	
				оксид азота	
				диоксид азота	
	Выгрузка и хранение минпорошка	0012		пыль неорганическая	
	Элеватор минпорошка	6013		пыль неорганическая	
	Выгрузка асфальта	6014		углеводороды	
	Выгрузка и хранение холодного асфальта	6015		углеводороды	
	Хранение битума	0016		углеводороды	
	Битумоварка	0017		оксид углерода	
				оксид азота	
				диоксид азота	
	Газовая плита	0018		оксид углерода	
				оксид азота	
				диоксид азота	
	Электросварка	6019		оксид железа	
				марганец и его оксиды	
				фтористый водород	

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Наветренная сторона на границе СЗЗ X1=2 Y1=196	пыль неорганическая	1 раз в квартал		По договору с аккредитованной лабораторией	В соответствии с методиками, внесенными в Государственный реестр РК
Наветренная сторона на границе СЗЗ X1=46 Y1=-72	пыль неорганическая	1 раз в квартал			

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Руководитель	1 раз в квартал